



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الأنبار

كلية الهندسة

قسم الهندسة الميكانيكية

مختبر مقاومة المواد

اعداد /

م.م. مهيب ماهر ياسين



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الانبار

كلية الهندسة

قسم الهندسة الميكانيكية

المحاضرة الثالثة

رقم التجربة/ (٣)

اسم التجربة / اختبار اللي

الهدف من التجربة /
حساب معامل الجساءة للمادة

المعدات المستخدمة في التجربة /

- عينة اللي القياسية

- مقياس اللي

- فيرنيتة


طريقة العمل (وصف التجربة)

- قبل البدء بالتجربة يجب ان تكون على دراية كافية لتشغيل الجهاز
- يتم ضبط افقية الجهاز عن طريق عتلات الموازنة الموجودة في الجهاز
- قياس ابعاد العينة (الطول والقطر) قبل وضعها بالجهاز
- يتكون الجهاز من جزئين احدهما ثابت والآخر متحرك لكي يمكننا من وضع العينة في مكانها المخصص لها .
- اوصل مقياس اللي بالتيار الكهربائي واضبط قراءته الى الصفر عن طريق العتلة الموجودة في الجزء الخلفي من المقياس .
- اختار وحدات قياس اللي المطلوبة والتي تكون ب N.m او lb.in عن طريق الزر الواضح في مقدمة الجهاز .
- يتم الفحص بتدوير العينة عن طريق العتلة المدرجة بزوايا مختلفة وقياس قيمة اللي من المقياس ولسهوله الحسابات يتم التدوير بزوايا من مضاعفات 5.0^0

نتائج التجربة /

يتم تسجيل النتائج وفق الجدول التالي

NO	θ rad	Torqu N.m
1		
2		



الاستنتاجات (مناقشة النتائج) /

بالاستعانة بالنتائج التي تم الحصول عليها من التجربة.

- يتم رسم العلاقة بين الزاوية بعد تحويلها لنظام rad والتي

- يتم حساب ميل الخط المستقيم $Slope = \frac{T}{\theta}$

- حساب قيمة $J = \frac{\pi D^3}{32}$

- حساب قيمة معامل الجساءة $G = Slope \times \frac{L}{J}$

اسم الجهاز / جهاز اختبار اللي

طريقة استخدام الجهاز /

- قبل البدء بالتجربة يجب ان تكون على دراية كافية لتشغيل الجهاز

- يتم ضبط افقية الجهاز عن طريق عتلات الموازنة الموجودة في الجهاز

- قياس ابعاد العينة (الطول والقطر) قبل وضعها بالجهاز



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الانبار

كلية الهندسة

قسم الهندسة الميكانيكية

- يتكون الجهاز من جزئين احدهما ثابت والآخر متحرك لكي يمكننا من وضع العينة في مكانها المخصص لها.
- اوصل مقياس اللي بالتيار الكهربائي واضبط قراءته الى الصفر عن طريق العتله الموجودة في الجزء الخلفي من المقياس.
- اختار وحدات قياس اللي المطلوبة والتي تكون ب N.m او Ib.in عن طريق الزر الواضح في مقدمة الجهاز. يتم الفحص بتدوير العينة عن طريق العتله المدرجة بزوايا مختلفة وقياس قيمة اللي من المقياس ولسهولة الحسابات يتم التدوير بزوايا من مضاعفات ٥.