

المحاضرة السادسة

م.م. أثير صادق محمود

جامعة الأنبار

كلية العلوم التطبيقية - هيت

قسم الكيمياء التطبيقية

المادة: كيمياء البوليمر

المرحلة الثالثة

Anionic polymerization**البلمرة الايونية السالبة**


المركز الفعال في البلمرة الايونية السالبة هو ايون الكربون السالب (Carbanion ion). والمونومرات التي تدخل هذا النوع من التفاعل هي التي تحتوي على مجاميع معوضة ساحبة للالكترونات Electron withdrawing group لتقلل من الكثافة الالكترونية على ذرة الكربون المجاورة للمجموعة المعوضة فتزيد من استقرارية ايون الكربون السالب وتسهل هجوم الكاشف النيوكليوفيلي مكونا المزدوج الايوني ، ان المونومرات التي تتبلر بالطريقة الكتيونية ممكن ان تتبلر بالطريقة الايونية أيضا بشرط قدرتها على تثبيت الايون السالب المتكون من خلال الرنين مثل الستايرين او بيوتاديين .

البيادئات المستخدمة :


اختيار البيادئ المناسب يعتمد على فعالية المونومر والمجموعة الساحبة المعوضة حيث كلما زادت فعالية المونومر امكن استخدام بيادئ اقل فعالية، وتعتمد فعالية البيادئ على قاعدية الايون السالب ، كلما زادت حامضية المونومر امكن اجراء البلمرة بيادئ ذي قاعدية قليلة مثلا اكريل نايتريل ومثل ميثا اكرلات يتبلمران بيادئات ضعيفة القاعدية مثل الهيدروكسيدات بينما ستايرين لا يمكن بلمرته بالهاييدروكسيل كبيادئ ولكن يتبلر بالاميدات القلوية .

أنواع البيادئات :


١- الفلزات القلوية مثل الصوديوم حيث ينتقل الكترون من الفلز الى المونومر بوجود مركبات متعددة الحلقة الاروماتية حيث ينتقل الالكترون الى المركب الاروماتي أولا مكونا جذر حر وايون في نفس الجزيئة:



تكون خطوة البدء بانتقال الكترون الجذر الحر الى المونومر مثلا الستايرين :




ممکن ان تزودج المراكز الفعالة مكونة ايونات سالبة تتكاثر من جهتين تسمى dicarbanion حيث يتم إضافة المونومرات على طرفي البادئ في مرحلة النمو :



قد تستخدم الفلزات القلوية بعد اذابتها في الامونيا السائلة .

٢- الكيلات الفلزات Metal alkyls : مثل بيوتل الليثيوم وثلاثي فنل مثل الصوديوم


٣- اميدات الفلزات مثل اميد الصوديوم واميد البوتاسيوم



أميد البوتاسيوم


تكون ميكانيكية البلمرة الايونية السالبة كالتالي:

١ - مرحلة البدء Initiation step ويحصل إضافة البادئ الى جزيئات المونومر ليكون ايون سالب ويحصل هذا انتقال ايون او مزدوج الكتروني الى المونومر ، البادئات المستخدمة تحتوي مزدوج الكتروني غير مشارك في اصرة (قواعد لويس)



حيث تمثل Y^- أي قاعدة تحمل شحنة سالبة .


٢- مرحلة النمو propagation step: وبها يحصل إضافة المزيد من المونومرات مكونا السلسلة النامية



سلسلة بوليمرية نامية .

٣- مرحلة الانتهاء Termination step

يحصل بانتقال بروتون من وسط التفاعل الى السلسلة النامية




في حال تم التفاعل في مذيب اقل استقطاب مثلا هيدروكربونات وكان وسط التفاعل نقي من أي مركبات ممكن ان تعطي بروتون مثل الماء او الكحولات ، هذا يجعل خطوة انتهاء التفاعل غير ممكنة فتبقى المراكز الفعالة ويسمى البوليمر في هذه الحالة ب البوليمر الحي Living Polymer . حيث تبقى المراكز الفعالة حتى بعد تفاعل جميع جزيئات المونومر ، وفي حال إضافة مونومرات أخرى يستمر التفاعل وحتى اذا كانت مونومرات مختلفة يمكنها التفاعل مع المركز الفعال يتكون بوليمرات مشتركة قالبية Blok Co-polymers .

حركية البلمرة الايونية السالبة :

البداء : يتحلل البادئ أولا منتجا ايونات :




ثم يتم إضافة مونومر الى الايون الناتج مكونا المركز الفعال :




$$R_i = k_i [\text{NH}_2^-][\text{M}]$$

مرحلة النمو : يتم إضافة المزيد من المونومرات للمركز الفعال مكونا السلسلة النامية :



$$R_p = k_p [NH_2 M_i^-][M]$$

مرحلة الانتهاء : ويحصل بانتقال السلسلة الى المذيب:



$$R_t = k_{tr} [NH_2 M_i^-][NH_3]$$

وحسب فرضية الحالة المستقرة $R_i = R_t$ فيكون :

$$k_i [NH_2^-][M] = k_{tr} [NH_2 M_i^-][NH_3]$$

$$[NH_2 M_i^-] = \frac{k_i [NH_2^-][M]}{k_{tr} [NH_3]}$$

نعوضها في معادلة سرعة النمو ينتج :

$$R_p = \frac{k_i k_p [NH_2^-][M]^2}{k_{tr} [NH_3]}$$

من المعادلة الأخيرة يتضح ان سرعة البلمرة تتناسب طرديا مع مربع تركيز المونومر وتركيز البادئ وعكسيا مع تركيز المذيب .


يمكن حساب معدل درجة البلمرة :

$$\bar{x}_n = \frac{k_p [M]}{k_{tr} [NH_3]}$$

من المعادلة الأخيرة يتبين ان درجة البلمرة تتناسب عكسيا مع تركيز المذيب أيضا بسبب ان الانتهاء يحصل بانتقال فعالية السلسلة الى المذيب .

ان المجموعة المعوضة في المونومر لها دور في الوزن الجزيئي للبوليمر مثلا : عند بلمرة ستايرين بالطريقة الايونية بوجود الامونيا السائلة ينتج بولمر ذات وزن جزيئي منخفض بينما بلمرة اكريلونايتريل تحت نفس الظروف ينتج بوليمر بوزن جزيئي اعلى ويفسر ذلك :

ان التفاعل بوجود الامونيا كمذيب هذا يعني احتمالية حصول انتقال بروتون من الامونيا الى السلسلة النامية وانهاء التفاعل وهذا يحصل للمونومرين الا ان الفرق بالمجموعتين المعوضة



إن مجموعة (—CN) تُعتبر مجموعة ساحبة للإلكترونات أكثر من مجموعة الفينيل، مما يعني أن الشحنة السالبة في نهاية السلسلة النامية في حالة الستايرين تكون أكثر تركيزاً، وبالتالي أكثر عُرضة لانتقال بروتون إليها من المذيب (أي من الأمونيا). وهذا يعني انتهاء التفاعل خلال فترة زمنية أقصر وإنتاج مُبلمرات ذات كتل مولية منخفضة، بينما يؤدي توزيع الشحنة السالبة المجاورة لمجموعة (—CN) إلى بطء في تفاعلات الانتقال، وهذا يعني زيادة الزمن المتاح لمرحلة انتشار التفاعل، وبالتالي توفر امكانية تكوين جزيئات من المبلمر ذات كتل مولية أعلى.

من البوليمرات التي تتبلمر بالطريقة الايونية بولي بيوتاديين ومركبات الكاربونيل مثل بولي فورمليدهايد لانتاج الراتنج المسمى اسيتال الذي يعد من البوليمرات الهندسية لما له من صفات ميكانيكية عالية .

العوامل المؤثرة على بلمرة الاضافة الايونية :

- 1- درجة الحرارة : تتم البلمرة الايونية (كثيونية او انيونية) بدرجات حرارة منخفضة حيث ان معظم طاقات النشيط منخفضة ، ان ارتفاع درجة الحرارة يزيد من تفاعلات انتقال السلسلة فيقل الوزن الجزيئي ، كذلك تؤثر درجة الحرارة على الانتظام الفراغي للبوليمر حيث كلما انخفضت درجة الحرارة كلما كان البوليمر اكثر انتظاما فراغيا .
- 2- تأثير المذيب : لكون المراكز الفعالة في البلمرة الايونية تكون مزدوجات ايونية وهذه المزدوجات لا تكون فعالة مالم تنفصل عن بعض ويتم الفصل بواسطة المذيب ولهذا تؤثر قطبية المذيب على سرعة البلمرة وعلى الوزن الجزيئي للبوليمر ، كلما كان ثابت العزل للمذيب عالياً أي كلما كان مستقطب أكثر زادت قدرته على الفصل .
- 3- تأثير الايون المرافق : كلما زادت قوة ارتباطه بالايون النامي قلت سرعة البلمرة . وهذا التأثير من خلال الإعاقة الفراغية نتيجة حجم الايون او نتيجة تركيز الشحنة .

البلمرة التناسقية :Coordination polymerization

تستخدم بادئات غير متجانسة وتتم البلمرة على سطح البادئ ويكون البوليمر الناتج قليل التفرع ومنتظم فراغيا وتسمى أيضا بلمرة زكلر- ناتا نسبة للعالمين اللذان اكتشفا العوامل المساعدة لهذه البلمرة . ولكون الانتضام الفراغي من العوامل المحددة لصفات البوليمر تعد هذه الطريقة من طرق البلمرة المهمة .

بعض العوامل التي تحدد الانتضام الفراغي للبوليمر :

- ١- درجة الحرارة يكون البولمر منتظم بدرجة حرارة واطئة .
- ٢- كيفية الارتباط بين المركز النامي والبادئ والمونومر .
- ٣- ظروف البلمرة مثل المذيب والايون المرافق .

من البوليمرات التي تتبلر بهذه الطريقة هو الاثلين فينتج بولي اثلين عالي الكثافة HDPE حيث تتم البلمرة بدرجة حرارة منخفضة وباستخدام مركبات العناصر الانتقالية كبادئات يكون البولمر الناتج ذات صفات ميكانيكية اعلى من التي يحصل عليها من بلمرة الاثلين بالجذور الحرة لانتاج LDPE .